

Zubehör passend für

SMA 40-E | SMA 50BEM-V | SMA 40-P



Faswendeplatten



Einsatzgebiet	Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stahl, Edelstahl	M-B02, 4 x 11	49354
Hochfeste Stähle	M-B05, 4 x 11	53538
Alu, Kunststoff	M-B00, 4 x 11	53539
Stahl, Edelstahl	T-B02, 4 x 20	51301
Hochfeste Stähle	T-B05, 4 x 20	53425
Alu, Kunststoff	T-B00, 4 x 20	53540

Radiuswendeplatten



Einsatzgebiet	Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stahl, Edelstahl	RM2-B02, 8 x R2	54006
Hochfeste Stähle	RM2-B05, 8 x R2	54120
Alu, Kunststoff	RM2-B00, 8 x R2	54121
Stahl, Edelstahl	RM3-B02, 8 x R3	53063
Hochfeste Stähle	RM3-B05, 8 x R3	54118
Alu, Kunststoff	RM3-B00, 8 x R3	54119

Ersatzteile

	Details	Artikel-Nr.
Fasfräser	MB45, R2-R3, Z = 4, 45°	53207
Fasfräser	MB45, R4-R6e, Z = 3, 45°	62993
Fasfräser	MB30, Z = 4, 30°	53524
Fasfräser	MB60, Z = 4, 60°	53363
Führungskugellager 45°, R2	Ø 29,65 mm, DS45/R2	54005
Führungskugellager 45°, R2	Ø 36,95 mm, DL45/R2	63339
Führungskugellager 45°, R3	Ø 28,7 mm, DS45/R3	53208
Führungskugellager 45°, R3	Ø 36,2 mm, DL45/R3	53292
Führungskugellager 45°, R4	Ø 29,8 mm, DL45/R4	54153
Führungskugellager 45°, R6e	Ø 28,75 mm, DL45/R6e	69637
Führungskugellager 30°	Ø 33,8 mm, DS30	53533
Führungskugellager 30°	Ø 38,2 mm, DL30	53293
Führungskugellager 60°	Ø 29,0 mm, DS60	53364
Führungskugellager 60°	Ø 36,0 mm, DL60	53543
Schraube	für Wendeplatten, M4	51302
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202

